

SORBETIÈRE

INSTRUCTION POUR L'EMPOI

1. Brancher la fiche de l'appareil dans une prise de courant monophasé 220 V (ou sur le voltage indiqué sur l'appareil).
2. Tourner le Timer (1/2 tour) dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Essayer "A VIDE" le fonctionnement de l'appareil en actionnant les deux interrupteurs «SPATULA» et «FREDDO».
4. Après s'être assuré du parfait fonctionnement de l'appareil, verser le mélange à geler lorsque l'appareil est arrêté.

ATTENTION: LE MELANGE NE DOIT PAS ÊTRE CHAUD ET NE DOIT PAS DÉPASSER LA QUANTITÉ INDIQUÉE.

5. Pour commencer le cycle d'élaboration actionner le Timer en plaçant la flèche de la poignée sur la valeur correspondant à 20 minutes.
Une fois ce temps écoulé, l'appareil s'arrêtera automatiquement.
ATTENTION - Le Timer est équipé d'un embrayage. Il est donc possible de varier la durée du cycle en actionnant la poignée dans les deux sens.
Il est conseillé de ne pas interrompre le fonctionnement de l'appareil pendant sa marche, En cas d'interruption, attendre quelques minutes avant de le faire fonctionner à nouveau.
Pour faciliter l'extraction de la glace quand elle est prête, détacher à froid en actionnant l'interrupteur et laisser fonctionner uniquement le mélangeur pendant les 4 dernières minutes du cycle. La glace sera mélangée de façon plus uniforme et son extraction en sera facilitée.
6. **NETTOYAGE DE L'APPAREIL**
Enlever la vis d'arrêt et extraire le bloc mélangeur.
Laver la cuvette.
Replacer le mélangeur en ayant soin de le mettre dans la position exacte.

ÉVITER QUE LES LIQUIDES MOUILLENT L'ARBRE CENTRAL.

7. ENTRETIEN

L'appareil ne demande aucun entretien spécial ni graissage.
L'emploi correct en garantit son efficacité pendant de longues années.